

# Punchant 快捷键一览表

P/N 8100083 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

## 花样设计的操作

为	按
创建新的花样设计	<b>Ctrl + N</b>
打开已有花样设计	<b>Ctrl + O</b>
保存花样设计	<b>Ctrl + S</b>
打印花样设计	<b>Ctrl + P</b>
进行工具栏之间的切换	<b>J</b>
使用在线帮助	<b>F1</b>
退出应用程序	<b>Alt + F4</b>

## 选择对象

\*先单击选择对象工具。

为	按
选取选择对象工具	<b>O</b>
选择多个对象	* <b>Ctrl + 鼠标左键</b>
选择一系列对象	* <b>Shift + 鼠标左键</b> (单击第一个和最后一个对象)
选择下一个对象	* <b>Tab</b>
选择前一个对象	* <b>Shift + Tab</b>
将下一个对象也选中	* <b>Ctrl + Tab</b>
将前一个对象也选中	* <b>Ctrl + Shift + Tab</b>
选中全部对象	<b>Ctrl + A</b>
取消选中全部对象	<b>Esc</b> 或 <b>X</b>
组合选中的对象	* <b>Ctrl + G</b>
取消组合选中的对象	* <b>Ctrl + U</b>
选择现行针位上的对象	<b>Shift + O</b>
使用多边形选择工具	<b>Ctrl + L</b>
打开 / 关闭运行中选择	<b>Q</b>
锁定选中的对象	<b>K</b>
取消锁定选中的对象	<b>Shift + K</b>
选择下面的对象	* <b>2] + 鼠标左键</b>

## 剪切和粘贴对象

为	按
剪切对象	<b>Ctrl + X</b>
复制对象	<b>Ctrl + C</b>
粘贴对象	<b>Ctrl + V</b>
复写对象	<b>Ctrl + D</b>
删除选中的或最后的对象	<b>Delete</b>

## 修改对象和针迹

为	按或单击
水平或垂直移动	<b>Ctrl + 鼠标左键</b> (拖动对象)
缩放时保持比例	<b>Shift + 鼠标左键</b> (拖动句柄)
整形对象	<b>H</b>
改变整形控制点类型	<b>鼠标左键 + Space</b> (单击控制点)
使用针迹编辑工具	<b>E</b>
移动选中的对象	<b>鼠标左键 + 上 / 下 / 左 / 右箭头</b>

## 缩放和规划

为	按	或
放大一倍	<b>Z</b>	<b>F9</b>
缩小一倍	<b>Shift + Z</b>	<b>F10</b>
缩放选中的区域 (框)	<b>B</b>	<b>F8</b>
按 1:1 缩放 (100%)	<b>1</b>	
缩放花样设计以适应窗口	<b>O</b> (零)	<b>F2</b>
指定缩放系数	<b>F</b>	<b>F3</b>
移动图象	<b>P</b>	<b>F7</b>
关闭自动滚动	<b>Shift</b> (按下)	
置中现行针迹	<b>C</b>	<b>F6</b>
回到前一画面	<b>V</b>	<b>F5</b>
使用概观窗口中的缩放框	<b>Shift + B</b>	

## 数字化和文字 (非所有型号)

为	按
删除最后的输入点	<b>← Bksp</b>
结束数字化对象 — 保持最后的针迹	<b>Enter ←</b>
结束数字化对象 — 省略最后的针迹	<b>Spacebar</b>
结束数字化复合填针轮廓线	<b>Enter ←</b>
填针和平针之间的变换	<b>Spacebar</b>
填针和手动迹针之间的变换	<b>Enter ←</b>
打开 / 关闭下缝	<b>U</b>
显示文字对话框	<b>A</b>
自动描绘	<b>Ctrl + M</b>
产生针迹 / 不产生针迹	<b>G</b>

## 花样设计中的运行

\* 单击针迹编辑工具

运行到	按 键盘	或 键区 (关 闭数字锁 定)
花样设计起点	Home	7
花样设计终点	End	1
下一颜色	PageDown	3
前一颜色	PageUp	9
下一区段	* Ctrl + →	Ctrl + 6
前一区段	* Ctrl + ←	Ctrl + 4
下一对象	Ctrl + T	
前一对象	Shift + T	
向前 100 针迹处		+
向后 100 针迹处		-
向前 10 针迹处	↓	2
向后 10 针迹处	↑	8
向前 1 针迹处	→	6
向后 1 针迹处	←	4
取消选择针迹 / 选择针迹	* Tab	

## 查看花样设计

为	按
打开 / 关闭 TrueView™	T
显示 / 隐藏针迹	S
显示 / 隐藏轮廓线	L
显示 / 隐藏针迹点	□ (句点)
显示 / 隐藏图形	D
显示 / 隐藏网格	Shift + G
显示概观窗口	Shift + V
显示 / 隐藏连接线	Shift + C
显示 / 隐藏功能符号	Shift + F
显示对象清单	Shift + L
屏幕上测量距离	M
只显示选中的对象 / 显示整个花样设计	Shift + S / 按 Esc 再按 Shift + S
刷新屏幕	R 或 F4
显示 / 隐藏针迹清单	Shift + J
慢速重新显示	Shift + R

## 撤消和重做

为	按
撤消一个命令	Ctrl + Z
重做一个命令	Ctrl + Y
取消命令	Esc

