

Punchant 快速鍵一覽表

P/N 8100084 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

關於花樣設計

為	按
建立新花樣設計	Ctrl + N
開啓現有花樣設計	Ctrl + O
儲存花樣設計	Ctrl + S
列印花樣設計	Ctrl + P
工具列之間的切換	J
使用線上說明	F1
結束應用程式	Alt + F4

選擇物件

* 先在選擇物件工具上按一下滑鼠

為	按
選取選擇物件工具	O
選擇多個物件	* Ctrl + ☐
選擇一系列物件	* Shift + ☐ (第一物件和最后物件上按滑鼠)
選擇下一物件	* Tab
選擇前一物件	* Shift + Tab
將下一物件也選定	* Ctrl + Tab
將前一物件也選定	* Ctrl + Shift + Tab
選定全部物件	Ctrl + A
取消選定全部物件	Esc 或 X
把選定物件組成群組	* Ctrl + G
取消選定物件的群組	* Ctrl + U
選擇現行針位上的物件	Shift + O
使用多邊形選擇工具	Ctrl + L
開啓 / 關閉運行中選擇	Q
鎖定選定的物件	K
取消鎖定選定的物件	Shift + K
選擇下面的物件	* 2 + ☐

剪下和貼上物件

為	按
剪下物件	Ctrl + X
複製物件	Ctrl + C
貼上物件	Ctrl + V
複寫物件	Ctrl + D
刪除選定物件或最後一個物件	Delete

修改物件和針跡

為	按鍵或按滑鼠
水平或垂直移動物件	Ctrl + ☐ (拖動物件)
縮放時保持比例	Shift + ☐ (拖動物件角上的控制點)
整形物件	H
改變整形控制點的類型	☐ + Space (控制點上按滑鼠)
使用線跡編輯工具	E
移動選定的物件	☐ + ↑ ↓ ← →

縮放和規劃

為	按	或
放大一倍	Z	F9
縮小一倍	Shift + Z	F10
縮放選定區域 (方塊)	B	F8
按 1:1 縮放 (100%)	1	
縮放花樣設計以適應視窗	0 (零)	F2
指定縮放係數	F	F3
移動圖像	P	F7
關閉自動圖像滾動	Shift (按下)	
置中現行線跡	C	F6
返回到前一畫面	V	F5
概觀視窗中的縮放方塊	Shift + B	

數字化和文字 (非所有型號)

為	按
刪除最後一個輸入點	← Bksp
結束數字化物件並保留最後一針	Enter ↵
結束數字化物件並省略最後一針	Spacebar
結束數字化複合填針輪廓界	Enter ↵
填針與平針相互的轉換	Spacebar
填針與手動線跡相互的轉換	Enter ↵
開啓 / 關閉下縫	U
顯示文字對話方塊	A
自動描繪	Ctrl + M
產生線跡 / 不產生線跡	G

在花樣設計中移動

* 在針跡編輯工具上按一下滑鼠

為運行到	按 鍵盤	或 數字鍵方 塊 (關閉 數字鎖定)
花樣設計的起始點	Home	7
花樣設計的結束點	End	1
下一個顏色	PageDown	3
前一個顏色	Page Up	9
下一個分段	* Ctrl + →	Ctrl + 6
前一個分段	* Ctrl + ←	Ctrl + 4
下一個物件	Ctrl + T	
前一個物件	Shift + T	
向前 100 線跡處		+
向后 100 線跡處		-
向前 10 線跡處	↓	2
向后 10 線跡處	↑	8
向前 1 線跡處	→	6
向后 1 線跡處	←	4
取消選擇線跡 / 選擇線跡	* Tab	

檢視花樣設計

為	按
打開 / 關閉 TrueView™	T
顯示或隱藏線跡	S
顯示或隱藏輪廓線	L
顯示或隱藏針位	. (句點)
顯示或隱藏圖形	D
顯示或隱藏格線	Shift + G
顯示概觀視窗	Shift + V
顯示或隱藏連接線	Shift + C
顯示或隱藏機器功能符號	Shift + F
顯示物件清單	Shift + L
螢幕上測量距離	M
只顯示選定的物件 / 顯示整個花樣設計	Shift + S / 按 Esc 再按 Shift + S
重新顯示螢幕	R 或 F4
顯示或隱藏線跡清單	Shift + J
慢速重新顯示	Shift + R

復原和取消復原

為	按
復原一個命令	Ctrl + Z
重複一個命令	Ctrl + Y
取消一個命令	Esc



8100084

Punchant 快速鍵一覽表