Punchant Tasten-Schnellzugriffe

P/N 8100087 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

Arbeiten mit Designs

Funktion	Tasten
Neues Design erstellen	Ctrl) + N
Bestehendes Design öffnen	Ctrl) + O
Design speichern	Ctrl) + S
Design drucken	Ctrl) + P
Umschalten zwischen Werkzeugleisten	J
Online-Hilfe	F1
Anwendung beenden	Alt + F4

Objekte Auswählen

* Klicken Sie das Objektauswahl-Werkzeug.

Funktion		Tasten
Objektauswahl		0
Mehrere Objekte auswählen	*	Ctrl) + 🖱
Objektreihe auswählen	*	Shift + (Klicken Sie das erste und letzte Objekt)
Nachfolgendes Objekt auswählen	*	Tab
Vorheriges Objekt auswählen	*	Shift + Tab≒
Ausgewähltes Objekt zur Auswahl hinzufügen	*	Ctrl) + (Tab 🖛
Vorheriges Objekt zur Auswahl hinzufügen	*	Ctrl) + Shift) + Tab
Alle Objekte auswählen		Ctrl) + A
Objektauswahl aufheben		Esc or X
Ausgewählte Objekte gruppieren	*	Ctrl) + G
Gruppierung aufheben	*	Ctrl) + U
Objekt an der aktuellen Nadelposition auswählen		Shift + O
Polygonauswahl-Werkzeug		Ctrl) + L
Auswahl ein-/ausschalten		Q
Ausgewählte Objekte sperren		K
Entsperren		Shift + K
Darunterliegendes Objekt auswählen	*	2 + 🖱

Objekte Auschneiden & Einfügen

Funktion	Tasten
Objekt ausschneiden	Ctrl) + X
Objekt kopieren	Ctrl) + C
Objekt einfügen	Ctrl) + V
Objekt duplizieren	Ctrl) + D
Ausgewähltes oder letztes Objekt löschen	Delete

Objekte & Stiche Modifizieren

Zum	Drücken klicken S	oder Sie
horizontalen oder vertialen Verschieben	Ctrl) + 🕀	(Objekt ziehen)
Beibehalten des Objektmittelpunktes beim Vergrößern / Verkleinern	Shift) + 🕀	(Griff ziehen)
Umformen eines Objekts	Η	
Umändern der Art des Umform-Kontrollpunktes	🖱 + Space	(Kontroll- punkt auswählen)
Anwählen des Sticheditierung- Werkzeugs	E	
Verrücken des ausgewählten Objekts	🖱 + 🕇 🖡	

Bildausschnitt

Funktion	Tasten	oder
Hineinzoomen (zweifach)	Z	F9
Herauszoomen (zweifach)	Shift + Z	F10
Zoom-Fenster	В	F8
Darstellung 1:1 (100%)	1	
Design auf Fenstergröße	0 (Null)	F2
Zoomfaktor	F	F3
Fenster verschieben	Р	F7
Auto-Bildvorlauf unterdrücken	Shift (gedrücl	kt halten)
Aktuellen Stich zentrieren	C	F6
Vorherige Ansicht	V	F5
Zoomen im Übersichtsfenster	Shift + B	

Digitalisieren & Beschriften (nicht in allen Produktlevels)

Funktion	Tasten
Letzten Eingabepunkt löschen	←Bksp
Objekt-Digitsalisieren beenden — letzten Stich beibehalten	Enter +J
Objekt-Digitsalisieren beenden — letzten Stich auslassen	Spacebar
Beenden des Digitsalisierens einer Komplexer Füllstich Umrisslinie	Enter +- J
Zwischen Füll- und Laufstich wechseln	Spacebar
Zwischen Füll- und Manuellstich wechseln	Enter 🚽
Unterlagestich ein-/ausschalten	U
Beschriftungsfeld anzeigen	Α
Auto-Konturerkennung aktivieren	Ctrl) + M
Stiche eines ausgewählten Objekts erzeugen / entfernen	G

Design Durchlaufen

* Klicken Sie Sticheditierung.

	Tasten		
Funktion	Tastatur c	oder	numerisches Eingabefeld (mit Num Lock aus)
Zum Anfang eines Designs	Home		7
Zum Ende eines Designs	End		1
Zur nächsten Farbe	PageDown		3
Zur vorherigen Farbe	Page Up		9
Zum nächsten Segment *	Ctrl) + →		Ctrl) + 6
Zum vorherigen Segment *	Ctrl) + 🗲		Ctrl) + (4)
Zum nächsten Objekt	Ctrl) + T		
Zum vorherigen Objekt	Shift + T		
100 Stiche vor			+
100 Stiche zurück			-
10 Stiche vor	Ŧ		2
10 Stiche zurück	1		8
1 Stich vor	→		6
1 Stich zurück	←		4
Stichauswahl aktivieren / * aufheben	Tab≒		

Rückgängig & Wiederholen Befehle

Funktion	Tasten
Befehls rückgängig-machen	Ctrl) + Z
Befehl wiederholen	Ctrl) + Y
Befehl aufheben	Esc

Designansicht

Funktion	Taste
TrueView™ ein-/ ausschalten	Τ
Alle Stiche ein-/ ausblenden	S
Konturen ein-/ ausblenden	L
Nadelpunkte ein-/ ausblenden	. (Punkt)
Graphiken ein-/ ausblenden	D
Raster ein-/ ausblenden	Shift + G
Übersichtsfensters anzeigen	Shift + V
Konnektoren ein-/ ausblenden	Shift + C
Funktionssymbole ein-/ ausblenden	Shift + F
Objektliste anzeigen	Shift + L
Strecke auf dem Bildschirm messen	M
Ausgewählte Objekte / gesamtes Desig anzeigen	Shift + S / drücken Sie Esc und dann Shift + S
Bildschirminhalt neu zeichnen	R or F4
Ein- / Ausblenden der Stichliste	Shift + J
Langsames Neu Zeichnen	Shift + R

