

Guida di Referenza Rapida Punchant

P/N 8100088 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

Lavorare con disegni

Per	Premere
Creare nuovo disegno	Ctrl + N
Aprire disegno esistente	Ctrl + O
Salvare disegno	Ctrl + S
Stampare disegno	Ctrl + P
Alternare barra degli strumenti	J
Aprire Guida in Linea	F1
Uscire dal programma	Alt + F4

Selezionare oggetti

* Scegliere prima lo strumento Selezionare Oggetto.

Per	Premere
Scegliere strumento Selezionare Oggetto	O
Selezionare oggetti diversi	* Ctrl + ⇧
Selezionare oggetti consecutivi	* MAIUS + ⇧ (clic su primo e ultimo oggetto)
Selezionare prossimo oggetto	* Tab ⇨
Selezionare oggetto precedente	* MAIUS + Tab ⇨
Aggiungere prossimo oggetto alla selezione	* Ctrl + Tab ⇨
Aggiungere oggetto precedente alla selezione	* Ctrl + MAIUS + Tab ⇨
Selezionare tutti gli oggetti	Ctrl + A
Deselezionare tutti gli oggetti	Esc o X
Raggruppare oggetti selezionati	* Ctrl + G
Separare oggetti selezionati	* Ctrl + U
Selezionare oggetto in posizione attuale dell'ago	MAIUS + O
Selezionare strumento Poligono	Ctrl + L
Selezione attivata / disattivata	Q
Bloccare oggetto selezionato	K
Sbloccare	MAIUS + K
Selezionare oggetto sottostante	* 2 + ⇧

Tagliare e incollare oggetti

Per	Premere
Tagliare oggetto	Ctrl + X
Copiare oggetto	Ctrl + C
Incollare oggetto	Ctrl + V
Duplicare oggetto	Ctrl + D
Cancellare oggetti selezionati o l'ultimo oggetto	CANC

Modificare oggetti e punti

Per	Premere o fare clic
Muovere orizzontale o verticale	Ctrl + ⇧ (trascinare oggetto)
Mantenere proporzioni oggetto mentre ridimensionando	MAIUS + ⇧ (trascinare maniglia)
Risgomare oggetto	H
Modificare tipo di punta controllo risgomare	⇧ + Space (Clic sulla punta controllo)
Attivare strumento Modifica Punto	E
Muovere oggetti selezionati	⇧ + ↑ ↓ ← →

Annulare e ripetere comandi

Per	Premere
Annulare un comando	Ctrl + Z
Ripetere un comando	Ctrl + Y
Cancellare un comando	Esc

Azionare Zoom e Inquadrare

Per	Premere	o
Zoom avanti 2X	Z	F9
Zoom indietro 2X	MAIUS + Z	F10
Zoom avanti in area selezionata (riquadro)	B	F8
Zoom a escala 1:1 (100%)	1	
Adattare disegno alla finestra	0 (zero)	F2
Specificare fattore zoom	F	F3
Inquadrare	P	F7
Disattivare scorrimento automatico	MAIUS (mantenere premuto)	
Centrare punto cucitura attuale	C	F6
Ritornare alla visualizza precedente	V	F5
Casellare Zoom in Finestra Panoramica	MAIUS + B	

Digitalizzazione e caratteri (non disponibile in tutti i modelli)

Per	Premere
Cancellare ultima punta d'ingresso	← Bksp
Finire digitaliz. oggetto — mantenere ultimo punto	INVIO
Finire digitaliz. d'oggetto — omettere ultimo punto	Spacebar
Finire digitaliz. contorno a riempimento complesso	INVIO
Cambiare tra tipo punto riempimento e Fase	Spacebar
Cambiare tra tipo punto riempimento e Manuale	INVIO
Attivare/Disattivare appoggio	U
Visualizz. finestra dialogo caratteri	A
Traccia Automatico	Ctrl + M
Generare/disattivare generare cuciture	G

Visualizzare disegni

Per	Premere
Attivare/Disattivare TrueView™	T
Mostrare/ nascondere cuciture	S
Mostrare/nascondere i profili	L
Mostrare/nascondere punta degli aghi	. (punta)
Mostrare/nascondere il disegno	D
Mostrare/nascondere la griglia	MAIUS + G
Mostrare Finestra Panoramica	MAIUS + V
Mostrare/nascondere connettori	MAIUS + C
Mostrare/nascondere simboli funzione	MAIUS + F
Mostrare Elenco Oggetti	MAIUS + L
Misurare la distanza sullo schermo	M
Mostrare solo oggetti selezionati / Mostrare tutto il disegno	MAIUS + S / premete Esc dopo MAIUS + S
Ripristinare lo schermo	R o F4
Mostrare/nascondere Elenco Punti	MAIUS + J
Rielabora Lentamente	MAIUS + R

Viaggiare attraverso disegni

* Fare clic su Modifica Punto.

Per viaggiare	Premere	
	Tastiera	o Keypad (Disattiva Bloc Num)
all'inizio del disegno	Home	7
alla fine del disegno	FINE	1
al colore successivo	PageDown	3
al colore precedente	Page Up	9
al segmento successivo	* Ctrl + →	Ctrl + 6
al segmento precedente	* Ctrl + ←	Ctrl + 4
all'oggetto successivo	Ctrl + T	
all'oggetto precedente	MAIUS+T	
avanti di 100 punti		+
indietro di 100 punti		-
avanti di 10 punti	↓	2
indietro di 10 punti	↑	8
avanti di 1 punto	→	6
indietro di 1 punto	←	4
Seleziona/deseleziona punti	* Tab	



8100088