

# Punchant 신속 참고 안내

P/N 8100095 Rev 1. 21 Jan 99 V6.0

## 디자인과 관련된 작업

하러면	누르시오
새 디자인 만들기	Ctrl + N
기존의 디자인 열기	Ctrl + O
디자인 저장	Ctrl + S
디자인 프린트	Ctrl + P
공구막대기 바꿔 보기	J
온 라인 도움 받기	F1
사용중인것으로부터 탈출	Alt + F4

## 물체 선택

\* 물체 선택 공구 먼저 클릭.

하러면	누르시오
물체 선택 공구 선택	O
여러 물체 선택	* Ctrl + 마우스 왼쪽 클릭
일련의 물체 선택	* Shift + 처음과 마지막 물체를 동시에 클릭
다음 물체 선택	* Tab
이전 물체 선택	* Shift + Tab
다음 물체 선택물에 추가	* Ctrl + Tab
이전 물체 선택물에 추가	* Ctrl + Shift + Tab
모든 물체 선택	Ctrl + A
모든 물체의 선택 해제	Esc 또는 X
선택한 물체 그룹화	* Ctrl + G
선택한 물체 그룹 해제	* Ctrl + U
현 바늘점에서 물체 선택	Shift + O
다면 선택 공구 선택	Ctrl + L
선택 컴 / 끄	Q
선택 물체 잠그기	K
풀기	Shift + K
가리워진 물체들을 선택	* 2 + 마우스 왼쪽 클릭

## 자르고 붙이기

하러면	누르시오
물체 자름	Ctrl + X
물체 복사	Ctrl + C
물체 붙여넣기	Ctrl + V
물체 복제	Ctrl + D
선택된 물체를 또는 마지막 물체를 삭제	삭제

## 물체 변경 & 바느질

하러면	누르시오 또는 클릭
수평 또는 수직적으로 이동시키기	Ctrl + 물체를 끌어담김
크기 재조정 중 비율 유지	Shift + 손잡이를끌어담김
물체 재형성	H
재형성 통제점 종류 변경	마우스 왼쪽 클릭 + Space (통제점을 클릭)
바느질 편집 공구	E
선택한 물체 주의 끌기	위로, 아래로, 좌로, 우로 화살표

## 줌 & 팬 사용

하러면	누르시오	또는
2X 로 확대 줌	Z	F9
2X 로 축소 줌	Shift + Z	F10
선택한 영역 (상자) 에 확대 줌	B	F8
1:1 배율 (100%) 로 보기	1	
디자인을 윈도우에 맞게	0 (zero)	F2
줌 배율 명시	F	F3
팬	P	F7
지동 스크롤 끄기	Shift ( 누른체 )	
현재 스티치에 주목	C	F6
이전 보기로 복귀	V	F5
윈도우 보기의 불상자	Shift + B	

## 디지털화 & 문자도안 ( 모든 모델 아님 )

하러면	누르시오
마지막 입력점 제거	추진키
물체 디지털화 완료 - 마지막 바늘 땀 보존	입력키
물체 디지털화 완료 - 마지막 바늘 땀 생략	Spacebar
복잡 메우의 경계선 디지털화 완료	입력키
메우 스티치와 자동바느질 스티치 사이를 전환	Spacebar
메우 스티치와 한땀씩바느질사이를 전환	입력키
밀바느질 켜기 / 끄기	U
문자도안 대화상자 전시	A
자동 추적	Ctrl + M
비느질 해내기 / 안해내기	G

## 디자인속으로 여행 하기

\* 스티치 편집을 클릭 .

여행 하려면	누르세요	
	키판	또 키패드는 ( 번호 잠금 끄고 )
디자인의 시작으로	Home	7
디자인의 끝으로	End	1
다음 색상으로	PageDown	3
이전 색상으로	PageUp	9
다음 세그먼트로	* Ctrl + 우로 화살표	Ctrl + 6
이전 세그먼트로	* Ctrl + 좌로 화살표	Ctrl + 4
다음 물체로	Ctrl + T	
이전 물체로	Shift + T	
100 바느질 앞		+
100 바느질 뒤		-
10 바느질 앞	아리로 화살표	2
10 바느질 뒤	위로 화살표	8
1 바느질 앞	우로 화살표	6
1 바느질 뒤	좌로 화살표	4
스티치 선택해제 / 선택	* Tab	

## 디자인 보기

하려면	누르세요
TrueView™ ㄷㄹ□ 끄기	T
바느질 보기 / 가리기	S
윤곽 보기 / 가리기	L
바늘점 보기 / 가리기	. ( 마침점 )
드로잉 보기 / 가리기	D
눈금 보기 / 가리기	Shift + G
윈도우 보기 보기	Shift + V
커넥터 보기 / 가리기	Shift + C
기능 심볼 보기 / 가리기	Shift + F
물체 목록표 보기	Shift + L
화면상의 거리 측정	M
선택된 물체만 보기 / 디자인 전체 보기	Shift + S/ 누르고 Esc 그다음 Shift + S
화면 갱신	R 또는 F4
바느질 목록표 보기 / 가리기	Shift + J
갱신 천천히	Shift + R

## 실행취소 & 재실시 명령들

하려면	누르세요
한 명령 실행취소	Ctrl + Z
한 명령 재실시	Ctrl + Y
명령 취소	Esc

