

Guia de Referência Rápida Punchant

P/N 8100089 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

Trabalhar com desenhos

Para	Prima
Criar um desenho novo	Ctrl + N
Abrir um desenho já existente	Ctrl + O
Gravar o desenho	Ctrl + S
Imprimir o desenho	Ctrl + P
Alternar entre barra de ferramentas	J
Entrar na linha de ajuda	F1
Sair da aplicação	Alt + F4

Seleccionar objetos

* Clique Selecionar Ferramenta do Objeto primeiro.

Para	Prima
Escolher ferram. Selecionar Objeto	O
Selecionar múltiplos objetos	* Ctrl +
Selecionar uma variedade de objetos	* Shift + (prima primeiro e depois último objeto)
Selecionar o próximo objeto	* Tab
Selecionar o objeto anterior	* Shift + Tab
Adicionar próximo objeto à seleção	* Ctrl + Tab
Adicionar objeto anterior à seleção	* Ctrl + Shift + Tab
Selecionar todos os objetos	Ctrl + A
Deseleccionar todos os objetos	Esc ou X
Agrupar objetos selecionados	* Ctrl + G
Desagrupar os objetos selecionados	* Ctrl + U
Selecionar o objeto da posição atual da agulha	Shift + O
Ferramenta Selecionar Polígono	Ctrl + L
Seleciona Ligado/Desligado	Q
Trancar objeto selecionado	K
Destrançar	Shift + K
Selecionar objetos escondidos	* Z +

Cortar e colar objetos

Para	Prima
Cortar um objeto	Ctrl + X
Copiar um objeto	Ctrl + C
Colar um objeto	Ctrl + V
Duplicar um objeto	Ctrl + D
Eliminar os objetos selecionados ou o último objeto	Delete

Desfazer e Refazer comandos

Para	Prima
Desfazer um comando	Ctrl + Z
Refazer um comando	Ctrl + Y
Cancelar alguns comandos	Esc

Modificar objetos e pontos

Para	Prima ou clique
Mover Vertical ou Horizontal	Ctrl + (arraste objeto)
Manter as proporções do objeto quando Redimensiona	Shift + (arraste canto dimensional)
Remodelar o objeto	H
Alterar o tipo de control do ponto de remodelar	+ Space (clique o ponto de control)
Ferramenta Edição de Pontos	E
Movimentação pequeno de Objeto Selecionado	+ ↑ ↓ ← →

Ampliar/Reduzir e Panorama

Para	Prima	ou
Ampliar 2X	Z	F9
Reduzir 2X	Shift + Z	F10
Aumentar na area selecionado (Caixa)	B	F8
Ampliar para 1:1 Escala (100%)	1	
Caber o desenho na janela	O (zero)	F2
Especificar o factor de zoom	F	F3
Panorama	P	F7
Desligar enrolamento automático	Shift (e pressione)	
Centrar o ponto corrente	C	F6
Retornar ao ponto previsto	V	F5
Caixa Zoom Janela Panorâmica	Shift + B	

Digitalisar e letras (Não é disponível em todos os modelos)

Para	Prima
Eliminar o ultimo ponto de entrada	← Bksp
Terminar digitalisar o objeto— manter o ultimo ponto	Enter ↵
Terminar digitalisar o objeto— omitir o ultimo ponto	Spacebar
Terminar digitalisar o limite do Enchimento Complexo	Enter ↵
Mudar entre o tipo de ponto de Enchimento e Passagem	Spacebar
Mudar entre o tipo de ponto de Enchimento e Manual	Enter ↵
Virar camada baixo ligar/desligar	U
Mostrar a caixa-diálogo letra	A
Traçado Automático	Ctrl + M
Gerar/não gerar pontos	G

Visualizar Desenhos

Para	Prima
Virar TrueView™ ligar/desligar	T
Mostrar ou esconder os pontos	S
Mostrar ou esconder as linhas de contorno	L
Mostrar ou esconder os pontos da agulha	. (ponto)
Mostrar ou esconder os desenhos	D
Mostrar ou esconder Grelha	Shift + G
Mostrar Janela Panorâmica	Shift + V
Mostrar ou esconder conetores	Shift + C
Mostrar ou esconder simbolos de função	Shift + F
Mostrar Lista de Objetos	Shift + L
Medir a distancia no monitor	M
Mostra só os objetos selecionados / Mostrar o desenho todo	Shift + S / prima Esc depois Shift + S
Redesenhar o monitor	R ou F4
Mostrar ou esconder Lista de Pontos	Shift + J
Voltar a desenhar mais devagar	Shift + R

Percorrer por o desenho

* Clique ferramenta Editar Pontos.

Para percorrer	Prima	
	Teclado	ou Teclado Num (com Num Lock OFF)
ao inicio do desenho	Home	7
ao fim do desenho	End	1
a próxima côr	PageDown	3
a côr anterior	Page Up	9
ao próximo segmento	* Ctrl + →	Ctrl + 6
ao segmento anterior	* Ctrl + ←	Ctrl + 4
ao próximo objeto	Ctrl + T	
ao objeto anterior	Shift + T	
100 pontos para a frente		+
100 pontos para trás		-
10 pontos para a frente	↓	2
10 pontos para trás	↑	8
1 ponto para a frente	→	6
1 ponto para trás	←	4
Selecionar/Deselecionar pontos	* Tab	

