

Guía de Referencia Rápida Punchant

P/N 8100090 Rev 1. 08 Jan 99 V6.0

Trabajar con diseños

Para	Pulse
Crear un nuevo diseño	Ctrl + N
Abrir un diseño existente	Ctrl + O
Guardar un diseño	Ctrl + S
Imprimir un diseño	Ctrl + P
Alternar entre barras herram.	J
Abrir la Ayuda en Línea	F1
Salir de una aplicación	Alt + F4

Seleccionar Objetos

* Haga clic primero en la herramienta Seleccionar Objeto.

Para	Pulse
Elegir herram. Seleccion. Objeto	O
Seleccionar múltiples objetos	* Ctrl + ⌘
Seleccionar grupo de objetos	* MAYUS + ⌘ (clic en primero y en último objeto)
Seleccionar siguiente objeto	* Tab ↔
Seleccionar objeto anterior	* MAYUS + Tab ↔
Añadir siguiente objeto a selección	* Ctrl + Tab ↔
Añadir objeto anterior a selección	* Ctrl + MAYUS + Tab ↔
Seleccionar todos los objetos	Ctrl + A
Deseleccionar todos los objetos	Esc o X
Agrupar objetos seleccionados	* Ctrl + G
Desagrupar objetos seleccionados	* Ctrl + U
Seleccionar objeto en la posición actual de la aguja	MAYUS + O
Herram. seleccionar Polígono	Ctrl + L
Selección activada/desactivada	Q
Bloquear objeto seleccionado	K
Desbloquear	MAYUS + K
Seleccionar objetos por debajo	* Z + ⌘

Cortar & Pegar objetos

Para	Pulse
Cortar un objeto	Ctrl + X
Copiar un objeto	Ctrl + C
Pegar un objeto	Ctrl + V
Duplicar un objeto	Ctrl + D
Borrar objetos seleccionados o borrar el último objeto	SUPR

Modificar objetos & puntadas

Para	Pulse o haga clic en
Mover horizontal o vertical	Ctrl + ⬅ / ➡ (arrastre objeto)
Mantener proporciones del objeto al cambiar el tamaño	MAYUS + ⬅ / ➡ (arrastre manecillas)
Reformar un objeto	H
Cambiar clase de punto de control de reformar	⌘ + ESPACIO (clic en punto de control)
Herramienta Editar Puntada	E
'Empujar' objetos seleccionados	⌘ + ⬆ / ⬇ / ⬅ / ➡

Zoom & Panorama

Para	Pulse	o
Zoom in (aumentar) 2X	Z	F9
Zoom out (disminuir) 2X	MAYUS + Z	F10
Zoom dentro en área seleccionada (caja)	B	F8
Zoom en 1:1 escala (100%)	1	
Encajar diseño en ventana	O (cero)	F2
Especificar el factor Zoom	F	F3
Panorama	P	F7
Desactivar desplazamiento auto	MAYUS (tenga pulsada)	
Centrar puntada actual	C	F6
Regresar a vista anterior	V	F5
Caja Zoom en Ventana Perspectiva General	MAYUS + B	

Digitalizar & letras (no todos los modelos)

Para	Pulse
Borrar último punto de entrada	RETROCESO
Acabar de digitaliz. objeto-guardar última puntada	INTRO
Acabar de digitalizar objeto-omitir última puntada	BARRAESPACIO
Acabar de digitalizar límite de relleno complejo	INTRO
Cambiar entre puntada de relleno y Corrido	BARRAESPACIO
Cambiar entre puntada de relleno y Manual	INTRO
Activar/Desactivar Refuerzo	U
Mostrar caja de diálogo Letras	A
Calco Automático	Ctrl + M
Generar/no generar puntadas	G

Desplazarse a través del diseño

* Haga clic en herramienta Editar Puntada.

Para desplazarse	Pulse	
	Teclado	o Teclado Numérico desactiv.
al comienzo del diseño	INICIO	[7]
al final del diseño	FIN	[1]
al siguiente color	Av Pág	[3]
al color anterior	Re Pág	[9]
al siguiente segmento	* [Ctrl] + [→]	[Ctrl] + [6]
al segmento anterior	* [Ctrl] + [←]	[Ctrl] + [4]
al siguiente objeto	[Ctrl] + [T]	
al objeto anterior	MAYUS+[T]	
100 puntadas hacia adelante		[+]
100 puntadas hacia atrás		[-]
10 puntadas hacia adelante	[↓]	[2]
10 puntadas hacia atrás	[↑]	[8]
1 puntada hacia adelante	[→]	[6]
1 puntada hacia atrás	[←]	[4]
deselecc. /selecc. puntadas	* [Tab]	

Visualizar Diseños

Para	Pulse
Activar/Desactivar TrueView™	[T]
Mostrar u ocultar puntadas	[S]
Mostrar u ocultar límites	[L]
Mostrar u ocultar puntos de aguja	[.] (punto)
Mostrar u ocultar el dibujo	[D]
Mostrar u ocultar Cuadrícula	MAYUS + [G]
Mostrar ventana Perspect. General	MAYUS + [V]
Mostrar u ocultar conectores	MAYUS + [C]
Mostrar/ocultar Símbolos Función	MAYUS + [F]
Mostrar Lista de Objetos	MAYUS + [L]
Medir una distancia en la pantalla	[M]
Mostrar sólo objetos seleccionados / Mostrar todo el diseño	MAYUS + [S] / pulse [Esc] y MAYUS + [S]
Volver a dibujar pantalla	[R] o [F4]
Mostrar/ocultar Lista de Puntada	MAYUS + [J]
Dibujar más lentamente	MAYUS + [R]

Repetir & Deshacer comandos

Para	Pulse
Deshacer un comando	[Ctrl] + [Z]
Repetir un comando	[Ctrl] + [Y]
Cancelar un comando	[Esc]

